

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания

«Единение»

198323, Ленинградская область,
Ломоносовский район, Горелово пст,
Красносельское шоссе, д. 48, п.459
тел./факс: 413-32-26

В государственную жилищную инспекцию

Санкт-Петербурга
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д.68

Исх. № 196 от 25.06.2015

Вх. № _____ от _____

Доводим до вашего сведения, что с «23» июня 2015 г. (после проведенного испытания тепловых сетей) на вводах в многоквартирные дома, обслуживаемые нашей организацией, **повторно** резко ухудшилось качество подаваемой ГУП «ТЭК СПб» горячей воды. Как следствие, поступают многочисленные жалобы жильцов на подаваемую воду ненадлежащего качества. С «09» июня, с небольшим перерывом, по сегодняшний день горячая вода мутная, цвета ржавчины. С нашей стороны были приняты все меры для нормализации ситуации.

Направляем в ваш адрес акт заборов горячей воды при вводах в многоквартирные дома по адресам: Красносельское шоссе д.54, корп.3; д.56, корп.1; д.56, корп.2; д.56, корп.3; ул. Коммунаров, д.188, корп.2. Пробы воды направлены в лабораторию.

Ответственность за качество поступающей горячей воды лежит на теплоснабжающей организации – ГУП «ТЭК СПб».

Готовим претензию в теплоснабжающую организацию с требованием перерасчёта по горячей воде.

Генеральный директор
ООО УК «Единение»



С. М. Гаврилив

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО УК «Единение»

С.М. Гаврилив

«25» июня 2015 года

г. Санкт – Петербург

Акт забора ГВС по адресам:

**Красносельское шоссе 54 корпус 3, Красносельское шоссе 56 корпус 1 и
Красносельское шоссе 56 корпус 3 и Коммунаров 188 корпус 2.**

Мы, комиссия ООО Управляющей Компании «Единение», в составе:

Председателя комиссии: Главного инженера Ерушевича Александра Михайловича

Членов комиссии:

Заместителя генерального директора Егорова Олега Александровича

Техника Кривицкая Лилия Григорьевна

Слесаря - сантехника Смирнова Александра Николаевича

Слесаря – сантехника Фирсова Дмитрия Ивановича

Составили настоящий акт забора ГВС по адресам: Красносельское шоссе 54 корпус 3, Красносельское шоссе 56 корпус 1, Красносельское шоссе 56 корпус 3 и Коммунаров 188 корпус 2. Место забора ГВС на трубопроводе подачи горячей воды до первой вводной задвижки в дом в ИТП. Ответственность за данную зону несет ГУБ ТЭК СПб. Визуально вода ненадлежащего качества (мутная, красно-коричневого цвета). Вода ненадлежащего качества подается с 23 июня 2015 года.

Главный инженер _____ /А. Ерушевич/

Заместителя генерального директора _____ /О. Егоров /

Техник _____ / Л. Кривицкая/

слесарь-сантехник _____ /А. Смирнов/

слесарь-сантехник _____ /Д. Фирсов/