

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания

«Единение»

198323, Ленинградская область,
Ломоносовский район, Горелово пст,
Красносельское шоссе, д. 48, п.459
тел./факс: 413-32-26

В государственную жилищную инспекцию

Санкт-Петербурга
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д.68

Исх. № 172 от 10.06.2015

Вх. № 01-6612/15 от 11.06.2015

Направляем в ваш адрес акт заборов горячей воды при вводах в многоквартирные дома по адресам: Красносельское шоссе д.54, корп.3; д.54, корп.5; д.54, корп.6; д.56, корп.1; д.56, корп.2; д.56, корп.3; ул. Коммунаров, д.188, корп.2; д.190.

Обращаем ваше внимание, что с «09» июня 2015 г. на вводах в многоквартирные дома, обслуживаемые нашей организацией, резко ухудшилось качество подаваемой ГУП «ТЭК СПб» горячей воды. Как следствие, поступают многочисленные жалобы жильцов на подаваемую воду ненадлежащего качества. Наши обращения в котельную №7 Красносельского района, диспетчерскую ГУП «ТЭК СПб» результатов не дали. Просим призвать теплоснабжающую организацию - ГУП «ТЭК СПб» - к ответственности, обязать обеспечить жителей нашего микрорайона горячей водой надлежащего качества.

Генеральный директор
ООО УК «Единение»



С. М. Гаврилиев

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО УК «Единение»

С.М. Гаврилив



г. Санкт - Петербург

«10» июня 2015 года

Акт забора ГВС по адресам:

**Красносельское шоссе 54 корпус 3, Красносельское шоссе 56 корпус 1 и
Красносельское шоссе 56 корпус 3.**

Мы, комиссия ООО Управляющей Компании «Единение», в составе:

Председателя комиссии: Главного инженера Ерушевича Александра Михайловича

Членов комиссии:

Заместителя генерального директора Егорова Олега Александровича

Техника Кривицкая Лилия Григорьевна

Слесаря - сантехника Смирнова Александра Николаевича

Слесаря - сантехника Фирсова Дмитрия Ивановича

Составили настоящий акт забора ГВС по адресам: Красносельское шоссе 54 корпус 3, Красносельское шоссе 56 корпус 1 и Красносельское шоссе 56 корпус 3. Место забора ГВС на трубопроводе подачи горячей воды до первой вводной задвижки в дом в ИТП. Ответственность за данную зону несет ГУБ ТЭК СПб. Визуально вода ненадлежащего качества (мутная, красно-коричневого цвета).

Главный инженер _____ /А. Ерушевич/

Заместителя генерального директора _____ /О. Егоров /

Техник _____ /Л. Кривицкая/

слесарь-сантехник _____ /А. Смирнов/

слесарь-сантехник _____ /Д. Фирсов/